

2010年1月28日

## 只見地区の積雪と除雪状況について

今冬の降積雪状況は、特に只見地区において、例年より早い時期にまとまった降雪があり、累計降雪量も多い状況です。(1月27日現在、只見駅で、積雪170cm(前年同日114cm)、累積降雪量728cm(前年同日403cm))

最近の急激な気温上昇により、落雪の危険があることから、列車を運休止除雪作業に鋭意取り組んでいます。


これまでの、除雪機械の出動回数は以下のようになっています。

93回(昨年同時期68回)

なお、支社管内では他に、新庄、米沢、会津若松地区を中心に除雪機械を配置し安全安定輸送の確保に取り組んでいます。

降雪による倒木対策として、今年度支社管内で約18,000本の沿線木の伐採を行い、更なる安定輸送の確保に努めています。

### ➤ 降積雪状況比較(只見駅)と気温の変化(只見線)



➤ 積雪状況と除雪の様子

・ 12/21 只見駅構内機械除雪



・ 早戸～会津水沼間「高倉トンネル」雪庇落とし



・ 早戸～会津水沼間 雪庇落とし



・ 会津塩沢～会津蒲生間 第8只見川橋りょう

